



Označení prvku: ZP16	Název: Klasicistní štít	Měrná jednotka:	Rozměry (VxŠxH):
		Množství:	
Umístění:			
<input checked="" type="radio"/> Exteriér <input type="radio"/> Severní průčelí <input type="radio"/> Jižní průčelí	Interiér <input type="text"/> <input type="radio"/> Východní průčelí <input checked="" type="radio"/> Západní průčelí		
Památkové hodnocení: Původní prvek			
Druh prvku: <input checked="" type="radio"/> Řemeslný <input type="radio"/> Umělecko-řemeslný <input type="radio"/> Umělecký			
Materiál: Štuk	Povrchová úprava: Na povrchu nevhodný cemento - akrylátový nástřik		
Popis: Původně se jedná o tzv. tažený prvek ve štukovém materiálu pomocí šablony, povrchově barevně upraven světle okrovým nátěrem.			
Stav: Je havarijní díky nevhodnému nástřiku. Na mnoha místech prvek duní, na mnoha místech vykazuje praskliny až statického charakteru a tím se bude po odstranění krusty nástřiku rozpadat a odpadávat. Jeho soudržnost je značně poškozena.			
Návrh opatření (restaurátorský záměr): Z prvku bude osnímán nevhodný nástřik a v celé své výměře bude reprofilován štukovým materiálem, kdy tento postup je popsán v restaurátorském průzkumu a záměru.			
			
Doplňující informace: Je předpokládána vysoká náročnost opravy-restaurování prvku.			