

Označení prvku: ZP21	Název: Kompozice dvou figur s kartuší	Měrná jednotka:	Rozměry (VxŠxH):
		Množství:	

Umístění:

- Exteriér Interiér
 Severní průčelí Východní průčelí
 Jižní průčelí Západní průčelí



Památkové hodnocení: Původní prvek

Druh prvku: Řemeslný Umělecko-řemeslný Umělecký

Materiál: Štuk na armatuře - tzv. kašířka **Povrchová úprava:** Čistě štukový materiál, v historii barevně upraven monochromním nátěrem

Popis: Jedná se o kompozici dvou sedících figur s kartuší a vlající draperií. To vše ve vrcholu rozeklaných frontonů zakončených volutami.

Stav: Stav sousoší je havarijní, díky železné armatuře jako nosnému prvku štukové masy. Prakticky se jedná, z dlouhodobého hlediska, o velmi problematické restaurování, kdy vynaložené úsilí nebude mít požadovaný výsledek a bude nutné v krátkých časových intervalech provádět preventivní údržbu.

Návrh opatření (restaurátorský záměr):

v restaurátorském průzkumu a záměru je doporučeno provést nový výdusek do umělého kamene.



Doplňující informace:

Je předpokládána vysoká náročnost opravy-restaurování prvku.